

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
им. П.А.СИДОРОВА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО**
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
352611, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
пос. Первомайский, ул. Советская, 6
ОКПО 43634614, ОГРН 1022300715282,
ИНН 2303010481, КПП 230301001
Телефон/Факс: 8-86155-64183
Электронная почта: school16@bel.kubannet.ru
ИСХ. № 97 от « 20 » 02 2023 г.
НА № _____ от « _____ » _____ 2023г.

Начальнику ТО
Роспотребнадзора в
Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ
Н.М. Перякиной

Информация МБОУ СОШ 16 о выполненных мероприятиях по Предписанию от 25.02.2022г № 27п-16-2022

Выявленные нарушения	Принятые меры
Замена искусственного покрытия спортивной площадки	Подана заявка на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории в МКУ «Службу Заказчика администрации МО БР» 04.04.2022г № 266, заявка в работе. Приложение 1.
Нарушение целостности асфальтного покрытия	Подана заявка на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории в МКУ «Службу Заказчика администрации МО БР» 04.04.2022г № 266, заявка в работе. Приложение 1.
Плесень в спортзале	Выполнено, Приложение 2.
В раздевалке для мальчиков частично отбиты плитки	Выполнено, Приложение 2.
Дверь с нарушением целостности	Выполнено, Приложение 2.
Перед входом в раздевалку для девочек нарушение целостности штукатурки	Выполнено, Приложение 2.
Перед раздевалкой мальчиков отбиты плитки на стыке пола и стены	Выполнено, Приложение 2.
На первом этаже на стене в туалете для девочек частично отбиты плитки, в углу на стене плесень	Выполнено, Приложение 2.
В туалете для мальчиков нарушена целостность потолка	Выполнено, Приложение 2.
В туалете для девочек на втором этаже на стене частично отбиты плитки	Выполнено, Приложение 2.
Нарушение целостности красочного покрытия на стене в мочной	Выполнено, Приложение 2.
Капитальный ремонт пищеблока	Подготовлен проект, получена положительная экспертиза на кап. Ремонт от 03.10.2022 г № 23-1-1-2-070222-2022 Приложение 3
В туалете для девочек на втором этаже отсутствует 2 плитки	Выполнено, Приложение 2.
В коридоре на 2 этаже нарушение красочного покрытия пола	Выполнено, Приложение 2.
В коридоре перед мастерской(1 этаж) полы деревянные	Подготовлен проект, получена

неровные	положительная экспертиза на кап. Ремонт от 03.10.2022 г № 23-1-1-2-070222-2022 Приложение 3.
В коридоре перед овощным цехом на пищеблоке пол с нарушением целостности	Выполнено, Приложение 2.
Для обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе	Выполнено, Приложение 4.
Ремонт системы отопления	Разработан проект на замену системы отопления, подана заявка на госэкспертизу, Приложение 5
Замена освещения в библиотеке	Выполнено. Приложение 2


Директор МБОУ СОШ 16



Сергеева И.Б.



спортивный зал



В раздевалке для мальчиков восстановлены плитки



В двери заменена сэндвич-панель



Перед раздевалкой мальчиков заменена плитка на стыке пола и стены



Перед входом в раздевалку для девочек восстановлена целостность штукатурки





На первом этаже на стене в туалете для девочек заменены плитки, в углу на стене устранили плесень



В туалете для мальчиков восстановили целостность потолка




В туалете для девочек на втором этаже заменены плитки






В коридоре на 2 этаже покрашен пол



В коридоре перед овощным цехом на пищеблоке восстановлен пол



В коридоре в моечной и в мясном цехе восстановлен пол



Для обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом приобретено местное освещение на рабочем столе



Замена освещения в библиотеке